



FORMULÁRIO DE DEMANDA  
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-083-2023	ITABIRA / MG	Equipamento de apoio	Empilhadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
CLARK	C70D	2009	P680D-0384-9654KF

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
9.400,00	20.000 hrs	8000027632

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

EQUIPAMENTO PODE SOFRER AVARIAS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMATICAS E FURTOS. ACONSELHAMOS A VISITA FISICA ANTES DA COMPRA NO LEILÃO.

Condições operacionais: Não tem.

Necessita de reparo: Sim. Revisão geral. Aquisição e troca de componentes do trem de força, reforma de todos os cilindros hidráulicos, aquisição de bombas e mangueiras dos sistemas hidráulicos, reposição de itens do sistema de arrefecimento. Motor diesel aberto e exposto a intempéries e sem bomba injetora, transmissão etc. Equipamento não possui chave de ignição.

MOTOR DE COMBUSTÃO: Com defeito. Motor diesel faltando peças, aberto e exposto a intempéries, sem bomba injetora (necessário revisão eletromecânica)

CABINE: Com defeito.

Ar-condicionado: com defeito. Equipamento não funciona, não sendo possível testar.

Banco: Com defeito.

Painel: Faltando painel de instrumentos completos

Portas: Com defeito. Substituir vedações

Vedação: Com defeito.

Vidros: Muito desgastado

Alavanca troca de marchas: Faltando.

tambor de ignição: Faltando.

Luzes indicadoras: Faltando.

Retrovisores: Faltando

Interruptor de acionamento: Faltando

sistema de aquecimento: com defeito

ESTRUTURA EXTERNA: Muito desgastado.

Chassi: Muito desgastado. Corrigir folgas e trincas.

Ferragens e painéis: Muito desgastado.

Grades: Muito desgastado.

Lataria: Muito desgastado.

Garfos: Muito desgastado.

Reservatório de combustível: Muito desgastado.

SISTEMA DE DIREÇÃO: Muito desgastado.

Coluna de direção: Com defeito.

Volante: Com defeito.

Bomba de direção: Muito desgastado.

cilindro de direção: Muito desgastado

SISTEMA ELETRICO: Faltando.

Bateria: Faltando.

Fiação e chicotes: Faltando.

Módulos: Faltando.

Motor de partida: Faltando.

Painéis: Faltando.

Instrumentos: Faltando.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Faltando.

Estado Geral: Faltando.

Farol dianteiro: Faltando.

Faroletes traseiros: Faltando.

SISTEMA HIDRAULICO: Com defeito.

Bombas: Faltando.

Cilindros: Faltando.

Mangueiras: Faltando.

Tanque hidráulico: Muito desgastado.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO: Com defeito

Radiador: Faltando

Mangueiras: com defeito

TREM DE FORÇA: com defeito

Transmissão: com defeito

Diferencial: com defeito

Cubos dianteiros: com defeito

Cubos traseiros: com defeito

Conversor: com defeito

LOCOMOÇÃO Muito desgastado.

Estado das rodas: Muito desgastado.

Estado dos pneus: Muito desgastado.