



FORMULÁRIO DE DEMANDA  
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-023-2024	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Caminhão	Caminhão tanque

Marca:	Modelo:	Ano:
MERCEDES - BENZ	AXOR 28316X4 2P	2013

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
23.000,00	10.000	8000028298

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	SIM	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Motor: COM DEFEITO  
Motor de Combustão COM DEFEITO  
Radiador COM DEFEITO  
Mangueiras COM DEFEITO  
Cabine: FALTANDO  
Ar condicionado: FALTANDO  
Banco(s): COM DEFEITO  
Painel: FALTANDO  
Portas: COM DEFEITO  
Retrovisores: FALTANDO  
Vedação: COM DEFEITO  
Vidros: COM DEFEITO  
Alavanca troca de marchas COM DEFEITO  
Luzes indicadoras FALTANDO  
Chave reserva FALTANDO  
Tambor de ignição FALTANDO  
Alavanca de seta/limpador COM DEFEITO  
Interruptores de acionamentos COM DEFEITO  
Sistema de ventilação FALTANDO  
Sistema de aquecimento FALTANDO  
Estrutura: COM DEFEITO  
Chassi: MUITO DESGASTADO  
Lataria COM DEFEITO  
Reservatório de combustível COM DEFEITO  
Escadas COM DEFEITO  
Para-Choques COM DEFEITO  
Sistema de Direção: COM DEFEITO  
Coluna de direção COM DEFEITO  
Barras e terminais COM DEFEITO  
Volante COM DEFEITO  
Bomba de direção COM DEFEITO  
Setor de direção COM DEFEITO  
Sistema de Suspensão: MUITO DESGASTADO  
Barras estab. Dianteira MUITO DESGASTADO  
Barras estab. Traseira MUITO DESGASTADO  
Molas MUITO DESGASTADO  
Amortecedores COM DEFEITO  
Balanças MUITO DESGASTADO  
Sistema de Freios COM DEFEITO  
Cuicas traseiras FALTANDO  
Cuicas dianteiras FALTANDO  
Sistema pneumático COM DEFEITO  
Tambores de Freio COM DEFEITO  
Sistema Trem de Força COM DEFEITO  
Caixa de mudança FALTANDO  
Caixa de transferência FALTANDO  
Embreagem FALTANDO

Cardans FALTANDO  
Cubos de Roda COM DEFEITO  
Diferencial MUITO DESGASTADO  
Sistema elétrico FALTANDO  
Motor de partida FALTANDO  
Bateria FALTANDO  
Limpador de para-brisa COM DEFEITO  
Módulos eletrônicos FALTANDO  
Buzina FALTANDO  
Alerta de ré ( Sirene ) FALTANDO  
Alternador FALTANDO  
Fiação e Chicotes COM DEFEITO  
Instrumentos: COM DEFEITO  
Sistema de Locomoção COM DEFEITO  
Pneus/Rodas FALTANDO  
Eixo dianteiro MUITO DESGASTADO  
Eixo traseiro MUITO DESGASTADO  
Estepe COM DEFEITO  
Sistema de Segurança FALTANDO  
Cinto de segurança COM DEFEITO  
Extintor de incêndio FALTANDO  
Triângulo FALTANDO  
Macaco FALTANDO  
Chave de rodas FALTANDO  
Air Bag FALTANDO  
Sistema de Iluminação FALTANDO  
Estado geral FALTANDO  
Iluminação lateral FALTANDO  
Farol Dianteiro FALTANDO  
Farol Traseiro FALTANDO  
Outros acessórios FALTANDO  
Implementos COM DEFEITO  
Báscula NA  
Baú NA  
Reservatório de Anfo COM DEFEITO  
Guindauto NA  
Tanque hidráulico FALTANDO  
Cilindro Hidraulico NA  
Sistema Hidráulico COM DEFEITO