



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-031-2024	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Caminhão	Caminhão

Marca:	Modelo:	Ano:
MERCEDES BENZ	Axor 3340	2007

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
33.500,00	9.763	8000028458

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Revisão eletromecânica geral, reposição de itens faltantes como chicotes elétricos, itens do painel de instrumentos, mangueiras do sistema hidráulico, bateria e etc.

Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes

Apresentando vazamento de óleo.

Motor: MUITO DESGASTADO

Motor de Combustão MUITO DESGASTADO

Radiador MUITO DESGASTADO

Mangueiras MUITO DESGASTADO

Cabine: MUITO DESGASTADO

Ar condicionado: MUITO DESGASTADO

Banco(s): COM DEFEITO

Painel: FALTANDO

Portas: REGULAR

Retrovisores: MUITO DESGASTADO

Vedação: MUITO DESGASTADO

Vidros: REGULAR

Alavanca troca de marchas REGULAR

Luzes indicadoras MUITO DESGASTADO

Chave reserva FALTANDO

Tambor de ignição MUITO DESGASTADO

Alavanca de seta/limpador MUITO DESGASTADO

Interruptores de acionamentos MUITO DESGASTADO

Sistema de ventilação MUITO DESGASTADO

Sistema de aquecimento MUITO DESGASTADO

Estrutura: MUITO DESGASTADO

Chassi: MUITO DESGASTADO

Lataria MUITO DESGASTADO

Reservatório de combustível MUITO DESGASTADO

Reservatório de combustível MUITO DESGASTADO
Escadas MUITO DESGASTADO
Para-Choques MUITO DESGASTADO
Sistema de Direção: MUITO DESGASTADO
Coluna de direção MUITO DESGASTADO
Barras e terminais MUITO DESGASTADO
Volante MUITO DESGASTADO
Bomba de direção MUITO DESGASTADO
Setor de direção MUITO DESGASTADO
Sistema de Suspensão: MUITO DESGASTADO
Barras estab. Dianteira MUITO DESGASTADO
Barras estab. Traseira MUITO DESGASTADO
Molas MUITO DESGASTADO
Amortecedores MUITO DESGASTADO
Balanças MUITO DESGASTADO
Sistema de Freios MUITO DESGASTADO
Cuicas traseiras MUITO DESGASTADO
Cuicas dianteiras MUITO DESGASTADO
Sistema pneumático MUITO DESGASTADO
Tambores de Freio MUITO DESGASTADO
Sistema Trem de Força MUITO DESGASTADO
Caixa de mudança MUITO DESGASTADO
Caixa de transferência MUITO DESGASTADO
Embreagem MUITO DESGASTADO
Cardans MUITO DESGASTADO
Cubos de Roda MUITO DESGASTADO
Diferencial MUITO DESGASTADO

Sistema elétrico COM DEFEITO
Motor de partida MUITO DESGASTADO
Bateria FALTANDO
Limpador de pára-brisa MUITO DESGASTADO
Modulos eletrônicos FALTANDO
Buzina MUITO DESGASTADO
Alerta de ré (Sirene) FALTANDO
Alternador MUITO DESGASTADO
Fiação e Chicotes MUITO DESGASTADO
Instrumentos: MUITO DESGASTADO
Sistema de Locomoção COM DEFEITO
Pneus/Rodas FALTANDO
Eixo dianteiro MUITO DESGASTADO
Eixo traseiro MUITO DESGASTADO
Estepe COM DEFEITO
Sistema de Segurança FALTANDO
Cinto de segurança COM DEFEITO
Extintor de incêndio FALTANDO
Triângulo FALTANDO
Macaco FALTANDO
Chave de rodas FALTANDO
Air Bag Não tem Air Bag FALTANDO
Sistema de Iluminação COM DEFEITO
Estado geral COM DEFEITO
Iluminação lateral COM DEFEITO
Farol Dianteiro FALTANDO
Farol Traseiro FALTANDO

FAROL TRASEIRO FALTANDO

Outros acessórios NÃO APLICAVEL

Implementos MUITO DESGASTADO

Silo MUITO DESGASTADO

Baú NÃO APLICAVEL

Tanque de água NAN/A

Guindauto NAN/A

Tanque hidráulico MUITO DESGASTADO

Cilindro Hidráulico MUITO DESGASTADO

Sistema Hidráulico MUITO DESGASTADO