



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-091-2023	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Equipamento de apoio	Carregadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
KOMATSU	WA200-120HP L	2007	810162

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
10.300,00	15139hrs	8000027645

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	SIM

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Revisão geral, aquisição e troca dos componentes do trem de força, reforma do sistema hidráulico em geral, revisar sistema de arrefecimento, lubrificação centralizada e cabine, providenciar e instalar eixos integrados dianteiro e traseiro.

Cabine sem condições operacionais, deve ser executada revisão geral. Não foi possível executar teste operacional nos demais itens da cabine pois o equipamento está fora de operação a tempo elevado

Equipamento apresentou trincas/desgastes estruturais relevantes no Chassi Dianteiro e traseiro

Cabine: Com defeito

Ar condicionado: Com defeito

Banco(s): Com defeito

Ignição: Com defeito

Instrumentos: Com defeito

Limpador de pára-brisa: Faltando

Painel: Com defeito

Portas: Com defeito

Vedação: Com defeito

Vidros: Faltando

Estrutura externa: Com defeito

Escadas: Com defeito

Ferragens/painéis: Com defeito

Grades: Com defeito

Lataria: Com defeito

Tanque de combustível: Com defeito

Sistema elétrico: Com defeito

Bateria(s): Faltando

Fiação e chicotes: Com defeito

Instrumentos: Com defeito

Motores elétricos: N/A

Motor de partida: Com defeito
Painéis: Com defeito
Sistema de iluminação: Com defeito
Estado geral: Com defeito
Farol dianteiro: Com defeito
Faroletes traseiros: Com defeito
Outros acessórios: N/A
Sistema hidráulico: Com defeito
Bombas: Com defeito
Cilindros: Com defeito
Mangueiras: Com defeito
Sistema de arrefec.: Com defeito
Radiador: Com defeito
Mangueiras: Com defeito
Trem de força: Com defeito
Motor diesel: Com defeito - Não foi possível executar teste operacionais.
Alternador principal / Conversor: N/A
Transmissão: Com defeito - Não foi possível executar teste operacionais.
Diferenciais: Com defeito - Não tem eixo integrado dianteiro e traseiro.
Drivers / Comandos Finais: Com defeito - Não tem eixo integrado dianteiro e traseiro.
Estado dos pneus: FALTANDO- Não tem pneus.
Estado das rodas: FALTANDO- Não tem rodas.
Estado do chassi: Com defeito -Necessário avaliar, corrigir trincas e folgas.
Estado da caçamba: Com defeito -Muito desgastada, necessários reparos.