



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-086-2023	CARAJÁS - PARÁ	Vale	Equipamento	Empilhadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
HYSTER	EMH360HD	2012	J007E01897K

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
4.200,00	52822,82	8000025764

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Falando; NA = Não Aplicável)

Cabine:			3		
Ar condicionado:	4	Em condições de utilização			
Banco(s):	5	Em bom estado de Conservação			
Ignição:	3	Necessita Revisão			
Instrumentos:	3	Necessita Revisão			
Limpador da pára-brisa:	3	Necessita Revisão			
Painel:	3	Necessita Revisão			
Portas:	3	Necessita Revisão			
Vedação:	3	Necessita Revisão			
Vidros:	3	Necessita Revisão			
Estrutura externa:			4		
Escadas:	NA	Não Aplicável			
Ferragens/painéis:	3	Necessita Revisão			
Grades:	3	Necessita Revisão			
Lataria:	4	Em condições de utilização			
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização			
Sistema elétrico:			3		
Bateria(s):	3	Necessita Revisão			
Fiação e chicotes:	3	Necessita Revisão			
Instrumentos:	3	Necessita Revisão			
Motores elétricos:	3	Necessita Revisão			
Motor de partida:	3	Necessita Revisão			
Painéis:	3	Necessita Revisão			
Sistema de iluminação:			3		
Estado geral:	3	Necessita Revisão			
Farol dianteiro:	3	Necessita Revisão			
Faróletes traseiros:	3	Necessita Revisão			
Outros acessórios:	3	Necessita Revisão			
Sistema hidráulico:			2		
Bombas:	3	Necessita Revisão			
Cilindros:	1	Faltando um dos Cilindros de inclinação			
Mangueiras:	3	Necessita Revisão			
Sistema de refrigeração:			3		
Radiador:	3	Necessita Revisão			
Mangueiras:	3	Necessita Revisão			
Trem de força:			3		
Motor diesel:	4	No. HT: 52.823 Em condições de utilização			
Conversor:	3	No. HT: 52.823 Necessita Revisão			
Transmissão:	3	No. HT: 52.823 Necessita Revisão			
Diferencial:	3	No. HT: 52.823 Necessita Revisão			
Drives:	3	No. HT: 52.823 Necessita Revisão			
Estado dos pneus:			3		Necessita Revisão
Estado das rodas:			4		Em condições de utilização
Estado do chassi:			4		Em condições de utilização
Estado da caçamba:			NA	No. HT:	Não Aplicável