



FORMULÁRIO DE DEMANDA  
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

| Lote:        | Empresa: | Categoria:           | Sub-categoria: |
|--------------|----------|----------------------|----------------|
| PIC-464-2023 | Vale     | Equipamento de apoio | Escavadeira    |

| Marca:      | Modelo:         | Ano: | Serial / Chassi: |
|-------------|-----------------|------|------------------|
| CATERPILLAR | 323D -138hp (L) | 2011 | LFL00439         |

| Peso estimado em Kg:<br>(digitar somente número) | KMs / Hrs trabalhadas: | Número disponível p/ venda<br>(começado 8000) |
|--|------------------------|---|
| 24.000   | 20.000                 | 8000027313                                    |

| Há impedimentos para venda? |       |                   | OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES |              |                     | Valor aproximado do sucateamento |
|-----------------------------|-------|-------------------|---|--------------|---------------------|----------------------------------|
| Multas                      | Taxas | Garantia judicial | Motor:                                    | Transmissão: | Caçamba(pá)/lâmina: |                                  |
| NÃO                         | NÃO   | NÃO               | SIM                                       | SIM          | SIM                 |                                  |

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento necessita de revisão do sistema elétrico, hidráulico e trem de força. Pode haver falta de peças ou componentes. Não foi possível ligar o motor para testes, equipamento necessita de uma revisão do sistema de locomoção, as vedações apresentam ressecamento e desgaste devido ao uso e ao tempo de operação. Na estrutura externa, o desgaste devido ao tempo de operação com algumas deformações na tampa do lado direito, porém no geral está em boas condições, pode faltar partes ou peças. Estado do braço, lâmina, caçamba e chassi não foi possível realizar análise estrutural. Estado da esteria ( rodas guias, rodas motrizes, pinos e buchas) não foi possível ligar motor para testes, equipamento necessita de uma revisão do sistema de locomoção.