



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-025-2023	CARAJÁS - PARÁ	Vale	Equipamento de apoio	Perfuratriz

Marca:	Modelo:	Ano:
Epiroc DML HP	PFPV275	2006

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Valor residual:
79380	58.379	

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

Cabine:	3		Sistema de iluminação:	3		
Ar condicionado:	3	Necessita Revisão	Estado geral:	3	Necessita Revisão	
Banco(s):	2	Necessita Reforma	Farol dianteiro:	3	Necessita Revisão	
Ignição:	4	Em condições de utilização	Faroletes traseiros:	3	Necessita Revisão	
Instrumentos:	2	Necessita Reforma	Outros acessórios:	3	Necessita Revisão	
Limpador da pára-brisa:	3	Necessita Revisão				
Painel:	3	Necessita Revisão	Sistema hidráulico:	2		
Portas:	3	Necessita Revisão	Bombas:	2	Necessita Reforma	
Vedação:	3	Necessita Revisão	Cilindros:	3	Necessita Revisão	
Vidros:	3	Necessita Revisão	Mangueiras:	2	Necessita Reforma	
Estrutura externa:	3		Sistema de refrigeração:	3		
Escadas:	4	Em condições de utilização	Radiador:	3	Necessita Revisão	
Ferragens/painéis:	3	Necessita Revisão	Mangueiras:	3	Necessita Revisão	
Grades:	3	Necessita Revisão	Trem de força:	3		
Lataria:	3	Necessita Revisão	Motor diesel:	4	No. HT: 2.926	Em condições de utilização
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização	Compressor de ar	3	10.135	Necessita Revisão
Sistema elétrico:	3		Estado do tanque d'água	3		
Bateria(s):	3	Necessita Revisão	Estrutura	2	Necessita Revisão	
Fiação e chicotes:	2	Necessita Reforma	Implementos	2	Necessita Reforma	
Instrumentos:	3	Necessita Revisão	Estado do chassi	2	Necessita Reforma	
Motores elétricos:	3	Necessita Revisão	Estado da esteira	3	No. HT: 2.838	Em bom estado de Conservação
Motor de partida:	4	Em condições de utilização			2	Necessita Reforma
Painéis:	3	Necessita Revisão			2	Necessita Reforma
					2	Necessita Reforma
			-Estado dos pneus e rodas	NA		Não Aplicável