

# Titulo do leilão: Diferencial de empilhadeira e MB

## Descrição Lote:

**Ref:** RV 631

Diferencial MB danificado, sem condições de uso para área. (Sucata) Realizar visita in loco para avaliação.

**Quantidade:** 01

Diferencial de empilhadeira 135FT danificado, sem condições de uso para área. (Sucata) Realizar visita in loco.

**Quantidade:** 02

**Localização:** Niquelândia/GO

Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.

Observações:

1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.
2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.
3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.
4. Imagens meramente ilustrativas.