

Ref. SLB-014-2023

Código	Descrição do produto	Fabricante	Quantidade	Unidade
SLB-014-2023	<p>Torre de Iluminação Ingersoll Light Source (GE11) Motor: Não, Transmissão: Não, Caçamba(pá)/lâmina: Não</p> <p>Dados adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura da patola danificada; O equipamento encontra-se inoperante sem a possibilidade de determinar há quanto tempo se encontra nessas condições. Não foi possível realizar teste para verificar o funcionamento, entretanto pelas más condições observadas será necessário realizar reforma geral para retornar ao funcionamento normal da estrutura:• Equipamento sem o mastro de iluminação, conseqüentemente sem os holofotes de iluminação;• Carcaça de cobertura do motor ausente;• Pintura da carcaça desbotada por exposição ao sol;• Engate do reboque danificado;	Ingersoll Light	1	PC
Peso estimado em KG		800,00	Localização	Marabá/PA