

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária	CIA- CIMENTO PORTLAND ITAU
CNPJ	240300250045-17
Marca	VW KOMBI
Modelo	VW KOMBI
ANO FAB./MOD.	1992
Cor	BRANCA
Tipo de Combustível	Gasolina
Horimetro	
Setor Responsável	
Chassi/Nº de Série	
Identificação Interna	
Endereço de Retirada do Equipamento	FAZENDA SÃO MIGUEL ARCOS - ANTIGA ESTRADA ARCOS FORMIGA KM 12

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	RUIM	CAPACIDADE	56 CV	MOTOR	Fundido
LATARIA / FUNILARIA	RUIM	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA	56 CV
PNEUS	Ruins	CONDIÇÕES GERAIS	RUIM	DIREÇÃO	Normal
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não funcionam			CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não identificado
CONDIÇÕES GERAIS	RUIM			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não tem
Observações/ Falta de Componentes :	CARRO PARADO A MUITO TEMPO				

INFORMAÇÕES GERAIS

Motivo da Disponibilização:	CARRO SEM CONDIÇÃO DE USO E PARADO A MUITO TEMPO
-----------------------------	--

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Divisão		Departamento	
Responsável pelo veículo		Função	
Telefone		e-mail	

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Coordenador / Gerente da Divisão: Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Comentários: VEICULO PARADO A MAIS DE 15 ANOS MOTOR FUNDIDO, CAIXA JÁ ESTAVA COM PROBLEMAS QUANDO PAROU E PARTE ELETRICA PRECISA DE REPAROS
Diretor Responsável: Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Comentários:



