




bom valor



Catalogo - Caminhões, MROs, Partes e Peças -
MRN



Dia 12/01/2024 - 11:00 horas


mercado.bomvalor.com.br


Lote	Foto	Descrição
1		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 6727/84482 Tipo de Veículo: Caminhão Basculante Fora de Estrada Marca: Scania Modelo: G480 B10X4 6 CS Ano: 2017/2017 Obs: Sem direito a Documentação Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.


<p>2</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 6728/84484 Tipo de Veículo: Caminhão Basculante Fora de Estrada Marca: Scania Modelo: G480 B10X4 6 CS Ano: 2017/2017 Obs: Sem direito a Documentação</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
<p>3</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 6729/84483 Tipo de Veículo: Caminhão Basculante Fora de Estrada Marca: Scania Modelo: G480 B10X4 6 CS Ano: 2017/2017 Obs: Sem direito a Documentação</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.



<p>4</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 6731/84197 Tipo de Veículo: Caminhão Basculante Fora de Estrada Marca: Scania Modelo: G480 B10X4 6 CS Ano: 2017/2017 Obs: Sem direito a Documentação Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
<p>5</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 6732/84175 Tipo de Veículo: Caminhão Basculante Fora de Estrada Marca: Scania Modelo: G480 B10X4 6 CS Ano: 2017/2017 Obs: Sem direito a Documentação</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.


<p>6</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 6915/84175 Tipo de Veículo: Caminhão Basculante Fora de Estrada Marca: Scania Modelo: G440 B 8X4 CS Ano: 2013/2013 Combustível: Diesel Final Placa: 1 Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
<p>7</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 6916/ 84172 Tipo de Veículo: Caminhão Basculante Fora de Estrada Marca: Scania Modelo: G440 B 8X4 CS Ano: 2013/2013 Combustível: Diesel Final Placa: 1 Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.


8		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: CAB</p> <p>Tipo de Equipamentos: Detectores de fumaça, sensor de velocidade, válvulas, lâminas, juntas e outros.</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas. <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	---


<p style="text-align: center;">9</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: Zai Tipo de Equipamento: Pinos, Transmissores, Cubos de Rodas, Lona Prancha e Outros. Quantidade: Aproximadamente 45 Peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
<p style="text-align: center;">10</p>		<p>Ref: Zaj Tipo de Equipamento: Partes e peças alstom, volkes e outros: coroa aço pistão, x724kmj connecting rod, exhaust pipe, bomba oleo p/ turbina e outros Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.



11		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: Zar Tipo de Equipamento: Partes e peças Liebherr e Motores Elétricos Quantidade: Aproximadamente 60 peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas. <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	--

<p>12</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tipo de Equipamento: Partes e peças p/ caminhões e maquinas pesadas: ajustador prancha mmph-5705, rolamento prancha mmph-5705, bomba injetora combustível p/ trator</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
<p>13</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: ZBF</p> <p>Tipo de Equipamento: Bomba direção p/ trator pneu 824h, shaft p/ motor man b&w, radiador p/ carregadeira l220f e outros</p> <p>Quantidade: Aproximadamente 423 peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.


14		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: 2101 Tipo de Equipamento: Partes E Peças De Escavadeira Marca: Liebherr Modelo: R974c Hd Litronic, Ano: 2013 Série: Wlhz1365c035322</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	---


15		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: EAH Tipo de Equipamento: Monitores Marca: Itautec, LG, Positivo e Outros Quantidade: 27 Peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---


<p>16</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: EAI Tipo de Equipamento: Notebooks Marca: HP Quantidade: Aproximadamente 48 Peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	--


<p>17</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: EAJ Tipo de Equipamento: CPUs Marca: HP Quantidade: Aproximadamente 32 Peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
<p>18</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: EAA Tipo de Equipamento: Balsa Material: Aço Carbono Dimensões: 8500 X 5000 X 800mm Peso Aproximado: 10 Toneladas</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.


<p>19</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: EAC Tipo de Equipamento: Balsa Material: Aço Carbono Dimensões: 8000 X 5000 X 2000mm Peso Aproximado: 16 Toneladas Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.</p>
<p>20</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: EAK Tipo de Equipamento: Impressora e Scanner Série: DK3610B028 Marca: HP Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.</p>


21		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: ZAA</p> <p>Tipo de Equipamento: Partes e peças bucyrus: pinhão acionamento, engrenagens, eixo, shaft pinion 3rd inter e outro</p> <p>Quantidade: Aproximadamente 42 Peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---


<p style="text-align: center;">22</p>		<p>Características do Equipamento: Ref: ZAL Tipo de Equipamento: Partes e peças bucyrus e outros. 38 PÇS 055.05.030 INLET VALVE SEAT RING Item: 27342 22 PÇS CASQUILHO 102.09.A MAN Item: 27617 01 PÇ PLACA FERRO FUNDIDO P/ DRAGLINE BUCYRUS 680W 1501 Item: 39396801 03 PÇS PLACA ELETRONICA P/ INVERSOR ACS-600 NANC-11C Item: 31456 01 PÇ CONJUNTO VIDRO LAMINADO PARA-BRISAP/ CAMIONETE L-200 Item: 42725 01 PÇ TRAVA ROLAMENTO MANCAL TAMBOR ELEVAÇÃO RETAINER BEARING Item: 67752 01 PÇ MOTOR 90L.07/04 60HZ 0,75CV 830RPM P/ REDUTOR Item: EX20141621 Quantidade: Aproximadamente 67 Peças Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
--	---	---


23		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: ZAP</p> <p>Tipo de Equipamento: Partes e peças caterpillar: mancais, injetores, compressor, solenoide, buchas, espaçadores e outros</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--


24		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: ZAQ Tipo de Equipamento: Partes e peças Bucyrus e Man. 01 PÇ FREIO P/ BUCYRUS 680W Item: 39396625 12 PÇS PORCA TIRANTE FIXAÇÃO CABEÇOTE P/ MOTOR MAN Item: 86740 01 PÇ RETAINER P/ ESCAVADEIRA BUCYRUS Item: 39397130 Quantidade: Aproximadamente 14 peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--


25		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: ZAS Tipo de Equipamento: Motores Elétricos 01 PÇ MOTOR ELETRICO ALTO REND. 75CV 440V 4P 60HZ 1770RPM 225S/M Item: 33703 01 PÇ MOTOR ELETRICO 1,5KW 440V 4P 60HZ 1730RPM Item: 19311 01 PÇ MOTOR ELETRICO 60CV 220/380/440V 4P 60HZ 1780RPM 225S/M Item: 33219 01 PÇ MOTOR ELETRICO 24,5CV 440V 2P 60HZ 3540RPM 180M Item: 35090</p> <p>Quantidade: Aproximadamente 04 peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

26		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref: ZAV Tipo de Equipamento: Partes e peças mitsubishi e outros: corrente dentada, semi-eixo, polia, pino freio e outros Quantidade: Aproximadamente 696 peças</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

27		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref.: ZAY Tipo de Equipamento: MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS Quantidade: 07 PÇ 06 PÇS MOTORES ELÉTRICOS 5-8CV 440V 8-4P 60HZ 860-1770RPM 132M Item: 50644286 01 PÇ MOTOR ELETRICO 390HP 570V 4P 60HZ 1187-1763RPM Item: 50973312 Grupo Mercadorias: MRO</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--

28		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref.: ZBC Tipo de Equipamento: ROLAMENTOS E TRAVAS DE ROLAMENTOS Quantidade: 21 PÇ</p> <p>04 PÇS 26872500 ROLAMENTO Item: 39396623 03 PÇS 26960703 ROLAMENTO Item: 39396163 05 PÇS ROLAMENTO ROLOS CIL NU230ECM Item: 59060957 03 PÇS 26960691 ROLAMENTO Item: 7489 02 PÇS CAPA P/ ROLAMENTO 171,45X100,00MM 834D Item: 59500551 02 PÇS 26764555 ROLAMENTO Item: 39396159 02 PÇS TRAVA ROLAMENTO RF-40 P/ REDUTOR GIRO BUCYRUS W680 Item: 47616</p> <p>Grupo Mercadorias: MRO</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--

29		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref.: ZBD Tipo de Equipamento: CURVAS 45º, TÊ TIPO FÊMEA, CAIXA DERIVAÇÃO, CALHA PISO NORMAL PVC E OUTROS Quantidade: APROX. 5.903 PÇ Grupo Mercadorias: MRO</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

<p>30</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref.: ZBE Tipo de Equipamento: GUIA LUBRIFICAÇÃO PISTÃO P/ MOTOR MAN, SOLENOID VALVE, RODA DENTADA, ANEL ENCOSTO FIXAÇÃO, CARREGADOR DE BATERIAS E OUTROS. Grupo Mercadorias: MRO</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
------------------	---	---

<p>31</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Ref.: ZBI Tipo de Equipamento: CRUZETA AÇO LEITO CABO MEDIO 600X100X19MM, FLANGE CEGO AÇO 30", MÃO FRANCESA SIMPLES AÇO 300MM E OUTROS. Quantidade: APROX. 713 PÇ Grupo Mercadorias: MRO</p> <p>Localização: Porto de Trombetas/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
------------------	---	--