



bom valor

Catalogo - Caminhões, Pá Carregadeira e Trator
- Dinex Engenharia

Dia 07/02/2024 - 11:00 horas

mercado.bomvalor.com.br

Lote	Foto	Descrição
1		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-027 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Mercedes Benz Modelo: Actros 4844K/45 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 13.817 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 0</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.


2		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-028 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Mercedes Benz Modelo: Actros 4844K/45 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 13.375 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 7</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	--

<p style="text-align: center;">3</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-037 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Mercedes Benz Modelo: Actros 4844K/45 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 12.485 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 3</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	--

4		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-043 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Mercedes Benz Modelo: Actros 4844K/45 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 11.483 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 1</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	--

5		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-045 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2019 Tração: 8x4 Horímetro: 10.650 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 1</p> <p>Localização: Nova Lima/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	---

6		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-046 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM500 Ano Fabricação/Modelo: 2017/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 16.318 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 7</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	---

7		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-047 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2019 Tração: 8x4 Horímetro: 16.318 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 7</p> <p>Localização: Nova Lima/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	---

8		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-048 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM500 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 10.585 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 3</p> <p>Localização: Corumbá/MS</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----------	---	--

9		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-049 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM500 Ano Fabricação/Modelo: 2017/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 12.626 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 9</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	---

10		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-050 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM500 Ano Fabricação/Modelo: 2018/2018 Tração: 8x4 Horímetro: 16.204 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 0</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	---

11		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-054 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 13.327,50 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 1</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	--

12		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-055 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 14.435,60 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 3</p> <p>Localização: Corumbá/MS</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--

13		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-056 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 11.542,10 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 0</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	--

14		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-057 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 13.393,50 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 8</p> <p>Localização: Corumbá/MS</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	--

15		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-058 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 13.273,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 1</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

16		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-059 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 11.011,50 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 5</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	--

17		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-060 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 12.746,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 7</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--

18		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-061 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 13.624,30 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 4</p> <p>Localização: Corumbá/MS</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------	---	--

19		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-062 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2019/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 13.302,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 5</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

20		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-064 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2020/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 10.857,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 9</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--


21		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-065 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM460 Ano Fabricação/Modelo: 2020/2020 Tração: 6x4R Horímetro: 11.439,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 8</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

22		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CB-082 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Volvo Modelo: FM500 Ano Fabricação/Modelo: 2020/2021 Tração: 8x4R Horímetro: 9.794,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 6</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

23		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CC-002 Tipo de Equipamento: Caminhão Comboio Marca: Scania Modelo: P310 Ano Fabricação/Modelo: 2014/2014 Tração: 6x4 Horímetro: 23.159,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 9</p> <p>Localização: Nova Lima/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--

24		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: CP-001 Tipo de Equipamento: Caminhão Pipa Marca: Scania Modelo: P310 Ano Fabricação/Modelo: 2015/2015 Tração: 6x4 Horímetro: 19.058,00 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 2</p> <p>Localização: Nova Lima/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

25		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: PC-008 Tipo de Equipamento: Pá Carregadeira Marca: Caterpillar Modelo: 972L Ano : 2019 Tração: 6x4 Horímetro: 12.428,60</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---

26		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tag: TE-001 Tipo de Equipamento: Trator de Esteira Marca: Caterpillar Modelo: CAT D6T Ano Fabricação/Modelo: 2016 Tração: 6x4 Horímetro: 15.854,20</p> <p>Localização: Esmeraldas/MG</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	---