



bom valor

Catalogo - Tratores Agrícolas e Caminhões - Uisa

Dia 06/02/2024 - 11:30 horas

mercado.bomvalor.com.br

Lote	Foto	Descrição
1		<p>Características do Equipamento: Ref: 102211 Tipo de Equipamento: Trator agrícola Marca: Case Modelo: IH MX-270/4 Ano: 2011</p> <p>Localização: Nova Olímpia/MT</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.

<p style="text-align: center;">2</p>		<p>Características do Equipamento: Ref: 102115 Tipo de Equipamento: Trator agrícola Marca: Massey Ferguson Modelo: 660 Ano: 2001</p> <p>Localização: Nova Olímpia/MT Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
<p style="text-align: center;">3</p>		<p>Características do Equipamento: Ref: 102208 Tipo de Equipamento: Trator agrícola Marca: Case Modelo: IH MX-270/4 Ano: 2011</p> <p>Localização: Nova Olímpia/MT Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.

<p>4</p>		<p>Características do Equipamento: Ref: 101852 Tipo de Equipamento: Caminhão Basculante Marca: Mbb Modelo: L-2217-48 Combustível: Diesel Cor: Azul Ano Fabricação/Modelo: 1988/1989 Final da Placa: 2</p> <p>Localização: Nova Olímpia/MT FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.</p> <p>Condições de venda e descrição completa do veículo, acesse Edital</p> <p>OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil - ficará sujeito às penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.</p>
<p>5</p>		<p>Características do Equipamento: Ref: 101852 Tipo de Equipamento: Caminhão Cavalo Mecanico Marca: Volvo Modelo: NL12 410 Tração: 6x4 Combustível: Diesel Cor: Azul Ano Fabricação/Modelo: 1994/1995 Final da Placa: 4</p> <p>Localização: Nova Olímpia/MT</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.

<p>6</p>		<p>Características do Equipamento: Ref: 101343 Tipo de Equipamento: Caminhão Transbordo Marca: Volvo Modelo: FM-12 380 LC Tração: 6x4R Combustível: Diesel Cor: Branca Ano Fabricação/Modelo: 2003/2003 Final da Placa: 4</p> <p>Localização: Nova Olímpia/MT Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.</p>
<p>7</p>		<p>Características do Equipamento: Ref: 101343 Tipo de Equipamento: Caminhão Transbordo Marca: Volvo Modelo: NL12 410 Tração: 6x4 Combustível: Diesel Cor: Branca Ano Fabricação/Modelo: 1994/1995 Final da Placa: 4</p> <p>Localização: Nova Olímpia/MT Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.</p>

<p>8</p>		<p>Características do Equipamento:</p> <p>Tipo de Equipamento: Empilhadeira Ram Marca: Yale Modelo: GPO55VX Capacidade: Aproximadamente 1480kg</p> <p>Localização: Santarém/PA</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas.
-----------------	---	--