





Lote	Foto	Descrição
1		<p>LOTE CONTENDO:</p> <p>Rompedor Bosch 10KG 11316 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2012; <b>Código:</b> 100.65.03.07.01.03-008</p> <p>Martetele Bosch 4KG 11236 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2015; <b>Código:</b> 076.30.27.07.02.03-010</p> <p>Rompedor Wacker EHB 11 BLM 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2015; <b>Código:</b> 076.65.03.51.02.03-002</p> <p>Extratora Nilfisk CAR275 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2017; <b>Código:</b> 100.43.15.03.01.03-001</p> <p>Serra Marmore Bosch GDC 151 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2018; <b>Código:</b> 100.30.45.07.05.03-012</p> <p>Pistola Pintura Stone Hammer SH-FB13-CT 110V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2017; <b>Código:</b> 100.12.70.05.02.02-004</p> <p>Motovibrador Branco Gasolina; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2012; <b>Código:</b> 100.90.35.09.01.01-004</p> <p><b>TOTAL:</b> 07 Itens</p> <p><b>Localização:</b> São Paulo/SP</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.</li><li>2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.</li><li>3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.</li><li>4. Imagens meramente ilustrativas.</li></ol>

<p>2</p>		<p>LOTE CONTENDO:  Martelete Bosch 4.7KG 11332 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2011; <b>Código:</b> 100.30.27.07.10.03-002  Motovibrador Branco Gasolina; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2012; <b>Código:</b> 100.90.35.09.01.01-003  Politriz de Piso Husqvarna PG280SF 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2012; <b>Código:</b> 100.20.20.27.01.04-002  Pistola Pintura Stone Hammer SH-FB13-CT 110V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2017; <b>Código:</b> 100.12.70.05.02.02-001  Rompedor Bosch 10KG 11316 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2013; <b>Código:</b> 100.65.03.07.01.03-015  Esmerilhadeira Bosch 4" 1/2 GWS 8-115 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2012; <b>Código:</b> 100.30.01.07.17.03-002  <b>TOTAL:</b> 06 Itens  <b>Localização:</b> São Paulo/SP  Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.</li> <li>2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.</li> <li>3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.</li> <li>4. Imagens meramente ilustrativas.</li> </ol>
----------	---	---

3		<p>LOTE CONTENDO: Politriz de Piso Husqvarna PG280SF 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2014; <b>Código:</b> 170.20.20.27.01.04-002 Rompedor Bosch 10KG 11316 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2014; <b>Código:</b> 100.65.03.07.01.03-019 Martelete Bosch 5.8KG 11321 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2012; <b>Código:</b> 100.30.27.07.04.03-007 Autotransformador Ate 3000W 110/220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2011; <b>Código:</b> 100.80.10.53.01.06-003 Serra Marmore Bosch GDC 14-40 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2013; <b>Código:</b> 100.30.45.07.01.03-007 <b>TOTAL:</b> 05 Itens <b>Localização:</b> São Paulo/SP Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.</li><li>2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.</li><li>3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.</li><li>4. Imagens meramente ilustrativas.</li></ol>
---	---	--

<p style="text-align: center;"><b>4</b></p>		<p>LOTE CONTENDO:  Serra Mármore Bosch GDC 14-40 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2013; <b>Código:</b> 100.30.45.07.01.03-011  Autotransformador Ate 3000W 110/220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2013; <b>Código:</b> 170.80.10.53.01.06-003  Motor Vibromak Elétrico 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2015; <b>Código:</b> 170.45.10.90.01.03-002  Motor Weber Elétrico 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2013; <b>Código:</b> 100.45.10.57.01.03-001  Rompedor Bosch 10KG 11316 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2013; <b>Código:</b> 100.65.03.07.01.03-017  Aspirador IPC Brasil A280 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2017; <b>Código:</b> 100.43.10.08.07.03-001  Martelete Bosch 5.8KG 11321 220V; <b>Quantidade:</b> 1; <b>Ano:</b> 2012; <b>Código:</b> 100.30.27.07.04.03-010  <b>TOTAL:</b> 07 Itens  <b>Localização:</b> São Paulo/SP  Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.</li> <li>2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.</li> <li>3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.</li> <li>4. Imagens meramente ilustrativas.</li> </ol>
---	---	--