



**FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS**

Lote:	Solicitante:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-016-2023	FAGNER BARROSO	Carajás	CARAJÁS - PARÁ	Vale	Equipamento	Perfuratriz

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	Renavam:	Placa:	TAG/CP:
ATLAS COPCO	PERFURATRIZ DIESEL ATLAS COPCO ROCD7	2008	AVO08A1214	NA	NA	PZ0503

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

Cabine:	NA		Sistema de iluminação:	3	
Ar condicionado:	NA	Não Aplicavel	Estado geral:	3	Necessita Revisão
Banco(s):	NA	Não Aplicavel	Farol dianteiro:	2	Necessita Reforma
Ignição:	NA	Não Aplicavel	Faroletes traseiros:	2	Necessita Reforma
Instrumentos:	NA	Não Aplicavel	Outros acessórios:	3	Necessita Revisão
Limpador da pára-brisa:	NA	Não Aplicavel	Sistema hidráulico:	3	
Painel:	NA	Não Aplicavel	Bombas:	3	Necessita Revisão
Portas:	NA	Não Aplicavel	Cilindros:	2	Necessita Reforma
Vedação:	NA	Não Aplicavel	Mangueiras:	3	Necessita Revisão
Vidros:	NA	Não Aplicavel	Sistema de refrigeração:	3	
Estrutura externa:	3		Radiador:	3	Necessita Revisão
Escadas:	4	Em condições de utilização	Mangueiras:	3	Necessita Revisão
Ferragens/painéis:	3	Necessita Revisão	Trem de força:	3	
Grades:	3	Necessita Revisão	Motor diesel:	3	No. HT: XXXXX Necessita Revisão
Lataria:	3	Necessita Revisão	Compressor de ar:	3	No. HT: XXXXX Necessita Revisão
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização	Estado do tanque d'água:	4	No. HT: XXXXX Em condições de utilização
Sistema elétrico:	3		Estrutura:	4	Em condições de utilização
Bateria(s):	2	Necessita Reforma	Implementos:	4	Em bom estado de Conservação
Fiação e chicotes:	3	Necessita Revisão	Estado do chassi:	4	Em condições de utilização
Instrumentos:	3	Necessita Revisão	Estado da esteira:	4	No. HT: Em condições de utilização
Motores elétricos:	3	Necessita Revisão	Rodas guias:	4	Em condições de utilização
Motor de partida:	3	Necessita Revisão	Rodas motrizes:	4	Em condições de utilização
Painéis:	3	Necessita Revisão	Pinos e buchas:	4	Em condições de utilização
			Estado dos pneus e rodas:	N/A	Em bom estado de Conservação