



FORMULÁRIO DE DEMANDA  
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-MN1106-2023	Catas Altas/MG	Vale	Equipamento de apoio	Motoniveladora

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	Renavam:	Placa:	TAG/CP:
CATERPILLAR	16H	2006	ATS00568	NA	NA	MN1106

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:
12.000,00	na

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: muito desgastado (alguns itens da cabine faltando) - ESTRUTURA EXTERNA: com defeito (faltando grades) - SISTEMA ELETRICO: com defeito (faltando: bateria, motores elétrico e partida, demais itens com defeito) - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: faltando itens - SISTEMA HIDRAULICO: muito desgastado (bombas e mangueiras do sistema faltantes) - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: faltando itens - TREM DE FORÇA: com defeito - CHASSI: muito desgastado - ESTADO CIRUCLO: muito desgastado - ESTADO LAMINA: muito desgastado - ESTADO PNEUS: muito desgastado - ESTADO RIPPER: muito desgastado - ESTADO RODAS: muito desgastado