



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-029-2023	CARAJÁS - PARÁ	Vale	Equipamento de apoio	Empilhadeira

Marca:	Modelo:	Ano:
CLARK	C070D	2008

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Valor residual:
7.000,00	-	

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO NAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRA, NÃO HAVERÁ REPOSIÇÃO DE PARTES / PEÇAS FALTANTES: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)		
Cabine: 2		
Air condicionado:	1	Faltando
Banco(s):	3	Necessita Revisão
Ignição:	1	Faltando
Instrumentos:	1	Faltando
Limpador da pára-brisa:	1	Faltando
Painel:	1	Faltando
Portas:	2	Necessita Reforma
Vedação:	1	Faltando
Vidros:	4	Em condições de utilização
Estrutura externa: 2		
Escadas:	2	Necessita Reforma
Ferragens/painéis:	1	Faltando
Grades:	2	Necessita Reforma
Lataria:	2	Necessita Reforma
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização
Este documento foi assinado eletronicamente por MARCELO MARIO DE OLIVEIRA LIMA e José Moreira de Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código B1CF-6367-1210-8E12.		
Sistema elétrico: 1		
Bateria(s):	1	Faltando
Fiação e chicotes:	1	Faltando
Instrumentos:	1	Faltando
Motores elétricos:	na	Não Aplicável
Motor de partida:	2	Necessita Reforma
Painéis:	1	Faltando
Sistema de iluminação: 1		
Estado geral:	1	Faltando
Farol dianteiro:	1	Faltando
Faroletes traseiros:	1	Faltando
Outros acessórios:	1	Faltando
Sistema hidráulico: 2		
Bombas:	2	Necessita Reforma
Cilindros:	2	Necessita Reforma
Mangueiras:	2	Necessita Reforma
Sistema de refrigeração: 1		
Radiador:	1	Faltando
Mangueiras:	1	Faltando
Trem de força: 2		
Motor diesel:	2	No. HT: Necessita Reforma
Conversor:	2	No. HT: Necessita Reforma
Transmissão:	1	No. HT: Faltando
Diferencial:	4	No. HT: Em condições de utilização
Drivers:	1	No. HT: Faltando
Estado dos pneus: 4 Em condições de utilização		
Estado das rodas: 4 Em condições de utilização		
Estado da basculadora: na No. HT: Não Aplicável		
Cilindros:		
Sistema de elevação:		
Estado do chassi: 4 Em condições de utilização		