



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-030-2023	CARAJÁS - PARÁ	Vale	Equipamento	Empilhadeira

Marca:	Modelo:	Ano:
CLARK	CMP45D	2008

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Valor residual:
7.000,00	NA	

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

. Cabine:		2	
Ar condicionado:	NA		Não cabinada, não possui ar.
Banco(s):	3		Necessita Revisão
Ignição:	2		Necessita Reforma
Instrumentos:	2		Necessita Reforma
Limpador da pára-brisa:	na		Não Aplicável
Painel:	2		Necessita Reforma
Portas:	na		Não Aplicável
Vedação:	na		Não Aplicável
Vidros:	na		Não Aplicável
. Estrutura externa:		4	
Escadas:	4		Em condições de utilização
Ferragens/painéis:	4		Em condições de utilização
Grades:	4		Em condições de utilização
Lataria:	4		Em condições de utilização
Tanque de combustível:	4		Em condições de utilização
. Sistema elétrico:		2	
Bateria(s):	4		Em condições de utilização
Fiação e chicotes:	2		Necessita Reforma
Instrumentos:	2		Necessita Reforma
Motores elétricos:	na		Não Aplicável
Motor de partida:	2		Necessita Reforma
Painéis:	2		Necessita Reforma
Sistema de iluminação:		2	
Estado geral:	2		Necessita Reforma
Farol dianteiro:	2		Necessita Reforma
Faroles traseiros:	2		Necessita Reforma
Outros acessórios:	2		Necessita Reforma
Sistema hidráulico:		4	
Bombas:	4		Em condições de utilização
Cilindros:	4		Em condições de utilização
Mangueiras:	4		Em condições de utilização
Sistema de refrigeração:		4	
Radiador:	4		Em condições de utilização
Mangueiras:	4		Em condições de utilização
Trem de força:		4	
Motor diesel:	4		No. HT: Em condições de utilização
Conversor:	4		No. HT: Em condições de utilização
Transmissão:	4		No. HT: Em condições de utilização
Diferencial:	4		No. HT: Em condições de utilização
Drivers:	4		No. HT: Em condições de utilização
Estado dos pneus:		4	Em condições de utilização
Estado das rodas:		4	Em condições de utilização
Estado da balsa:		na	No. HT: Não Aplicável
Cilindros:			
Sistema de elevação:			
Estado do chassi:		4	Em condições de utilização

Este documento foi assinado eletronicamente por MARCELO MARCO DE OLIVEIRA LIMA
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalassinaturas.com.br> e utilize