



EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Sub-categoria:
CKS-ATI-023-2023	CARAJÁS - PARÁ	Caminhão guindauto

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
MERCEDES BENZ	CAMINHÃO MEDIO GUINDAUTO 3340/AXOR 33406X4	2011	9BM958478BB773483

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
23.000	5889	8000024988

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

Cabine:	3		Sistema de iluminação:	1		
Ar condicionado:	3	Necessita Revisão	Estado geral:	1	Faltando	
Banco(s):	3	Necessita Revisão	Farol dianteiro:	1	Faltando	
Ignição:	3	Necessita Revisão	Faroletes traseiros:	1	Faltando	
Instrumentos:	3	Necessita Revisão	Outros acessórios:	1	Faltando	
Limpador da pára-brisa:	1	Faltando	Sistema hidráulico:	3		
Painel:	3	Necessita Revisão	Bombas:	3	Necessita Revisão	
Portas:	3	Necessita Revisão	Cilindros:	3	Necessita Revisão	
Vedação:	3	Necessita Revisão	Mangueiras:	3	Necessita Revisão	
Vidros:	3	Necessita Revisão	Sistema de refrigeração:	3		
Estrutura externa:	2		Radiador:	3	Necessita Revisão	
Escadas:	2	Necessita Reforma	Mangueiras:	3	Necessita Revisão	
Ferragens/painéis:	2	Necessita Reforma	Trem de força:	3		
Grades:	2	Necessita Reforma	Motor diesel:	3	No. HT: XXXXX	Necessita Revisão
Lataria:	2	Necessita Reforma	Transmissão:	3	No. HT: XXXXX	Necessita Revisão
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização	Diferencial 3 eixo:	4	No. HT: XXXXX	Em condições de utilização
Sistema elétrico:	3		Diferencial 4 eixo:	4	No. HT: XXXXX	Em condições de utilização
Bateria(s):	1	Faltando	Estado dos pneus:	4		Em condições de utilização
Fiação e chicotes:	3	Necessita Revisão	Estado das rodas:	4		Em condições de utilização
Instrumentos:	3	Necessita Revisão	Estado da balsa:	NA		No. HT: XXXXX
Motores elétricos:	3	Necessita Revisão	Cilindros:	3		Necessita Reforma
Motor de partida:	3	Necessita Revisão	Sistema de elevação:	3		
Painéis:	3	Necessita Revisão	Estado do chassi:	4		Em condições de utilização