



EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Sub-categoria:
CKS-ATI-041-2023	CARAJÁS - PARÁ	Empilhadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
LINDE	R20	2010	B4X095A02622

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
4.000,00	2065	8000027017

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

Cabine:	1		Sistema de iluminação:	1	
Ar condicionado:	NA	Não cabinada, não possui ar.	Estado geral:	1	Faltando
Banco(s):	2	Necessita Reforma	Farol dianteiro:	1	Faltando
Ignição:	1	Faltando	Faroles traseiros:	1	Faltando
Instrumentos:	1	Faltando	Outros acessórios:	1	Faltando
Limpador da pára-brisa:	na	Não Aplicavel	Sistema hidráulico:	2	
Painel:	1	Faltando	Bombas:	2	Necessita Reforma
Portas:	na	Não Aplicavel	Cilindros:	2	Necessita Reforma
Vedação:	na	Não Aplicavel	Mangueiras:	2	Necessita Reforma
Vidros:	na	Não Aplicavel	Sistema de refrigeração:		
Estrutura externa:	2		Radiador:	na	Não Aplicavel
Escadas:	na	Não Aplicavel	Mangueiras:	na	Não Aplicavel
Ferragens/painéis:	1	Faltando	Trem de força:		
Grades:	2	Necessita Reforma	Motor diesel:	na	No. HT: Não Aplicavel
Lataria:	2	Necessita Reforma	Conversor:	na	No. HT: Não Aplicavel
Tanque de combustível:	na	Não Aplicavel	Transmissão:	na	No. HT: Não Aplicavel
Sistema elétrico:	2		Diferencial:	na	No. HT: Não Aplicavel
Bateria(s):	2	Necessita Reforma	Drivers:	na	No. HT: Não Aplicavel
Fiação e chicotes:	2	Necessita Reforma	Estado dos pneus:	na	Não Aplicavel
Instrumentos:	1	Faltando	Estado das rodas:	2	Necessita Reforma
Motores elétricos:	2	Necessita Reforma	Estado da balsa:	na	No. HT: Não Aplicavel
Motor de partida:	na	Não Aplicavel	Cilindros:		
Painéis:	1	Faltando	Sistema de elevação:		
			Estado do chassi:	3	Necessita Revisão