



## EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

<b>Lote:</b>	<b>Cidade / Estado:</b> (onde se encontra o lote fisicamente)	<b>Sub-categoria:</b>
CKS-ATI-042-2023	CARAJÁS - PARÁ	Empilhadeira

<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>	<b>Ano:</b>	<b>Serial / Chassi:</b>
LINDE	H45T	2004	H2X352R01198

<b>Peso estimado em Kg:</b> (digitar somente número)	<b>KMs / Hrs trabalhadas:</b>	<b>Número disponível p/ venda</b> (começado 8000)
8.305,00	5943	8000027018

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	

## Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

## 5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

<b>. Cabine:</b>	<b>2</b>		<b>. Sistema de iluminação:</b>	<b>2</b>	
Ar condicionado:	2	Não cabinada, não possui ar.	Estado geral:	2	Necessita Reforma
Banco(s):	4	Em condições de utilização	Farol dianteiro:	2	Necessita Reforma
Ignição:	2	Necessita Reforma	Faroles traseiros:	2	Necessita Reforma
Instrumentos:	3	Necessita Revisão	Outros acessórios:	2	Necessita Reforma
Limpador da pára-brisa:	2	Necessita Reforma	<b>. Sistema hidráulico:</b>	<b>3</b>	
Painel:	2	Necessita Reforma	Bombas:	3	Necessita Revisão
Portas:	4	Em condições de utilização	Cilindros:	3	Necessita Revisão
Vedação:	4	Em condições de utilização	Mangueiras:	3	Necessita Revisão
Vidros:	4	Em condições de utilização	<b>. Sistema de refrigeração:</b>	<b>3</b>	
<b>. Estrutura externa:</b>	<b>4</b>		Radiador:	3	Necessita Revisão
Escadas:	4	Em condições de utilização	Mangueiras:	3	Necessita Revisão
Ferragens/painéis:	4	Em condições de utilização	<b>. Sistema de locomoção:</b>	<b>2</b>	
Grades:	4	Em condições de utilização	Motor hidráulico LD:	2	No. HT: <input type="text"/> Necessita Reforma
Lataria:	4	Em condições de utilização	Motor hidráulico LE:	2	No. HT: <input type="text"/> Necessita Reforma
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização	Bomba de proporção:	2	No. HT: <input type="text"/> Necessita Reforma
<b>. Sistema elétrico:</b>	<b>3</b>		<b>. Estado dos pneus:</b>	<b>4</b>	Em condições de utilização
Bateria(s):	3	Necessita Revisão	<b>. Estado das rodas:</b>	<b>4</b>	Em condições de utilização
Fiação e chicotes:	3	Necessita Revisão	<b>. Estado da balsa:</b>	<b>NA</b>	No. HT: <b>5.943</b> Não Aplicavel
Instrumentos:	2	Necessita Reforma	Cilindros:	NA	
Motores elétricos:	NA	Não Aplicavel	Sistema de elevação:	NA	
Motor de partida:	3	Necessita Revisão	<b>. Estado do chassi:</b>	<b>4</b>	Em condições de utilização
Painéis:	2	Necessita Reforma			