



EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Sub-categoria:
CKS-ATI-062-2023	CARAJÁS - PARÁ	Retroescavadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
CATERPILLAR	323D	2012	24405

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
45.375,00	24405	8000025718

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

Cabine:	3		Sistema de iluminação:	3	
Ar condicionado:	3	Necessita Revisão	Estado geral:	3	Necessita Revisão
Banco(s):	4	Em condições de utilização	Farol dianteiro:	3	Necessita Revisão
Ignição:	4	Em condições de utilização	Faroletes traseiros:	3	Necessita Revisão
Instrumentos:	3	Necessita Revisão	Outros acessórios:	3	Necessita Revisão
Limpador da pára-brisa:	3	Necessita Revisão	Sistema hidráulico:	3	
Painel:	3	Necessita Revisão	Bombas:	3	Necessita Revisão
Portas:	3	Necessita Revisão	Cilindros:	3	Necessita Revisão
Vedação:	3	Necessita Revisão	Mangueiras:	3	Necessita Revisão
Vidros:	4	Em condições de utilização	Sistema de refrigeração:	4	
Estrutura externa:	4		Radiador:	4	Em condições de utilização
Escadas:	N/A	Em bom estado de Conservação	Mangueiras:	4	Em condições de utilização
Ferragens/painéis:	4	Em condições de utilização	Trem de força:	3	
Grades:	4	Em condições de utilização	Motor diesel:	4	No. HT:
Lataria:	4	Em condições de utilização	Conversor:	3	No. HT:
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização	Transmissão:	3	No. HT:
Sistema elétrico:	3		Comando Final D:	3	No. HT:
Bateria(s):	3	Necessita Revisão	Comando Final E:	3	No. HT:
Fiação e chicotes:	3	Necessita Revisão	Estado dos pneus:	NA	Não Aplicavel
Instrumentos:	3	Necessita Revisão	Estado das rodas:	NA	Não Aplicavel
Motores elétricos:	3	Necessita Revisão	Estado do chassi:	4	Em condições de utilização
Motor de partida:	3	Necessita Revisão	Estado do implemento:	4	No. HT:
Painéis:	3	Necessita Revisão			