



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Sub-categoria:
CKS-ATI-052-2023	CARAJÁS - PARÁ	Fora de estrada

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
KOMATSU	830E	2004	A30727

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
164.200,00	57585	8000025072

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

O caminhão fora de estrada não possui documento por ser considerado como equipamento pela Vale e será vendido como tal.

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

Cabine:	4	
Ar condicionado:	3	Necessita Revisão
Banco(s):	4	Em condições de utilização
Ignição:	4	Em condições de utilização
Instrumentos:	3	Necessita Revisão
Limpador da pára-brisa:	4	Em condições de utilização
Painel:	4	Em condições de utilização
Portas:	4	Em condições de utilização
Vedação:	4	Em condições de utilização
Vidros:	4	Em condições de utilização
Estrutura externa:	4	
Escadas:	4	Em condições de utilização
Ferragens/painéis:	4	Em condições de utilização
Grades:	4	Em condições de utilização
Lataria:	4	Em condições de utilização
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização
Sistema elétrico:	3	
Bateria(s):	3	Necessita Revisão
Fiação e chicotes:	3	Necessita Revisão
Instrumentos:	3	Necessita Revisão
Motores elétricos:	3	Necessita Revisão
Motor de partida:	4	Em condições de utilização
Painéis:	3	Necessita Revisão
Sistema de iluminação:	4	
Estado geral:	4	Em condições de utilização
Farol dianteiro:	4	Em condições de utilização
Faroletes traseiros:	4	Em condições de utilização
Outros acessórios:	4	Em condições de utilização
Sistema hidráulico:	3	
Bombas:	3	Necessita Revisão
Cilindros:	3	Necessita Revisão
Mangueiras:	3	Necessita Revisão
Sistema de refrigeração:	4	
Radiador:	4	Em condições de utilização
Mangueiras:	4	Em condições de utilização
Trem de força:	3	
Motor diesel:	4	No. HT: XXXXXX Em condições de utilização
Transmissão:	3	No. HT: XXXXXX Necessita Revisão
Diferencial 3 eixo:	3	No. HT: XXXXXX Necessita Revisão
Diferencial 4 eixo:	3	No. HT: XXXXXX Necessita Revisão
Estado dos pneus:	4	Em condições de utilização
Estado das rodas:	4	Em condições de utilização
Estado da balança:	4	No. HT: XXXXXX Necessita Reforma
Cilindros:	4	
Sistema de elevação:	3	
Estado do chassi:	4	Em condições de utilização