



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Sub-categoria:
MARI-TORRE0146-2023	Mariana/MG (Mina Alegria)	Torre de iluminação

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
Chicago Pneumatics	CPLTM10	2013	4500A0678DR063324

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
500,00	Não identificado	8000027409

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

MOTOR DE COMBUSTÃO: muito desgastado (faltando:chave reserva), ESTRUTURA: regular, SISTEMA DE SUSPENSÃO: muito desgastado, SISTEMA ELÉTRICO: com defeito, SISTEMA ILUMINAÇÃO: com defeito, SISTEMA REFRIGERAÇÃO: muito desgastado, LOCOMOÇÃO: muito desgastado