



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
VIG-TP001-2023	Mina de Viga	Congonhas	Vale	Equipamento de apoio	Trator de pneu

Marca:	Modelo:	Ano:
Caterpillar	814F - 232hp (L)	2015

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:
23.000,00	20246

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
NÃO	SIM	SIM

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Cabine apresenta defeito e falta de peças, estrutura externa com falta de partes. Ausência de bateria, fiação, chicotes, instrumentos e motor de partida. Ausência de motor. Equipamento não operacional, não é possível realizar testes de funcionamento. Falta componentes do sistema hidráulico, trem de força e elétrico. Necessita de reforma geral do sistema do trem de força, sistema hidráulico e elétrico. Há falta de peças e componentes.