



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-082-2023	Carajás	CARAJÁS - PARÁ	Vale	Equipamento	Carregadeira

Marca:	Modelo:	Ano:
CATERPILLAR	CATERPILLAR 966H	2013

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Valor residual:
20.000,00	29403	

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	SIM

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento será vendido nas condições em que se encontra: Segue abaixo detalhamento da avaliação da área:

Cabine:	4		
Ar condicionado:	4	Em condições de utilização	
Banco(s):	4	Em condições de utilização	
Ignição:	4	Em condições de utilização	
Instrumentos:	4	Em condições de utilização	
Limpador da pára-brisa:	4	Em condições de utilização	
Painel:	4	Em condições de utilização	
Portas:	4	Em condições de utilização	
Vedação:	4	Em condições de utilização	
Vidros:	4	Em condições de utilização	
Estrutura externa:	4		
Escadas:	4	Em condições de utilização	
Ferragens/painéis:	4	Em condições de utilização	
Grades:	4	Em condições de utilização	
Lataria:	4	Em condições de utilização	
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização	
Sistema elétrico:	4		
Bateria(s):	4	Em condições de utilização	
Fiação e chicotes:	4	Em condições de utilização	
Instrumentos:	4	Em condições de utilização	
Motores elétricos:	4	Em condições de utilização	
Motor de partida:	4	Em condições de utilização	
Painéis:	4	Em condições de utilização	
Sistema de iluminação:	4		
Estado geral:	4	Em condições de utilização	
Farol dianteiro:	4	Em condições de utilização	
Faroletes traseiros:	4	Em condições de utilização	
Outros acessórios:	4	Em condições de utilização	
Sistema hidráulico:	4		
Bombas:	4	Em condições de utilização	
Cilindros:	4	Em condições de utilização	
Mangueiras:	4	Em condições de utilização	
Sistema de refrigeração:	4		
Radiador:	4	Em condições de utilização	
Mangueiras:	4	Em condições de utilização	
Trem de força:	4		
Motor diesel:	4	No. HT: 6.647	Em condições de utilização
Conversor:	4	No. HT: 6.647	Em condições de utilização
Transmissão:	4	No. HT: 6.647	Em condições de utilização
Diferencial:	4	No. HT: 29.403	Em condições de utilização
Drivers:	4	No. HT: 29.403	Em condições de utilização
Estado dos pneus:	4	Em condições de utilização	
Estado das rodas:	4	Em condições de utilização	
Estado do chassi:	4	Em condições de utilização	
Estado da caçamba:	4	No. HT: 29.403	Em condições de utilização
Itens de Tecnologia de Telecom:	4	Não foram retirados	
Itens de Tecnologia da Automação:	4	Não foram retirados	