VALE

FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Solicitante:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-003-2024	HELENO PADULA	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Caminhão	Caminhão comboio

Marca:	Modelo:	Ano:
M. BENZ	AXOR 2831 6X4 2P	2012

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
23.000,00	20.000 hrs	8000027669

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	Valor aproximado do sucateamento
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	

O valor sugerido para venda é uma base de referência, elaborado de acordo com informações técnicas da situação atual do equipamento. O valor final de venda do equipamento será definido pela Gestão de Bens Patrimoniais. Poderá ser usado ainda o valor de Tabelas como a FIPE, caso a Vale entenda ser mais atrativo.
Revisão eletromecânica geral, reposição de itens faltantes como chicotes elétricos, itens do painel de instrumentos, mangueiras do sistema hidráulico, bateria etc.
Motor: MUITO DESGASTADO
Motor de Combustão - COM DEFEITO Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes
Radiador - MUITO DESGASTADO: Faltando peças, sem condições de realizar testes de vazamento e funcionamento.
Mangueiras - MUITO DESGASTADO: Faltando mangueiras
Cabine: - COM DEFEITO
Ar condicionado: - COM DEFEITO Faltando peças, sem condições de realizar testes de vazamento e funcionamento.
Banco(s): - COM DEFEITO Rasgado em mau estado de conservação.
Painel: - COM DEFEITO Danificado, faltando indicadores.
Portas: - COM DEFEITO Apresentando desgaste.
Retrovisores: MUITO DESGASTADO Apresentando desgaste.
Vedação: - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste.
Vidros: FALTANDO Apresentando desgaste.
Alavanca troca de marchas - COM DEFEITO Apresentando desgaste.
Luzes indicadoras FALTANDO
Chave reserva FALTANDO não tem chave reserva
Tambor de ignição - MUITO DESGASTADO: Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes
Alavanca de seta/limpador - COM DEFEITO Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes
Interruptores de acionamentos - COM DEFEITO Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes
Sistema de ventilação - COM DEFEITO Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes
Sistema de aquecimento FALTANDO Não aplicável.
Estrutura: MUITO DESGASTADO
Chassi: - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação
Lataria - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste, oxidação e má conservação.
Reservatório de combustível - MUITO DESGASTADO: Apresentando vazamento e faltando tampa do tanque diesel
Escadas - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Para-Choques - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Sistema de Direção: MUITO DESGASTADO
Coluna de direção - MUITO DESGASTADO: Faltando diversos itens.
Barras e terminais - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Volante - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Bomba de direção - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Setor de direção - MUITO DESGASTADO: Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes

Sistema de Suspensão: MUITO DESGASTADO
Barras estab. Dianteira - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Barras estab. Traseira - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Molas - MUITO DESGASTADO: Apresentando desgaste é oxidação.
Amortecedores - MUITO DESGASTADO: Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento
Balanças - COM DEFEITO Apresentando desgaste é oxidação.
Sistema de Freios - COM DEFEITO
Cuicas traseiras - COM DEFEITO
Cuicas dianteiras - COM DEFEITO
Sistema pneumático - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Tambores de Freio - COM DEFEITO. Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Sistema Trem de Força - COM DEFEITO
Caixa de mudança - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Caixa de transferência FALTANDO n/a
Embreagem - MUITO DESGASTADO: Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Cardans - MUITO DESGASTADO: Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.

Cubos de Roda FALTANDO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Diferencial - MUITO DESGASTADO: Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Sistema elétrico - COM DEFEITO
Motor de partida - MUITO DESGASTADO: Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Bateria FALTANDO
Limpador de pára-brisa -FALTANDO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Módulos eletrônicos -FALTANDO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Buzina - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Alerta de ré (Sirene) - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Alternador - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Fiação e Chicotes - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Instrumentos: - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Sistema de Locomoção - COM DEFEITO
Pneus/Rodas FALTANDO Devido tempo fora de operação e as condições de

armazenamento devem ser substituídos.
Eixo dianteiro - COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Eixo traseiro – COM DEFEITO Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.
Estepe - FALTANDO não tem
Sistema de Segurança FALTANDO
Cinto de segurança - COM DEFEITO Apresentando desgaste é má conservação
Extintor de incêndio – FALTANDO Não tem
Triângulo - FALTANDO Não tem
Macaco - FALTANDO Não tem
Chave de rodas - FALTANDO Não tem
Air Bag - FALTANDO Não tem Air Bag
Sistema de Iluminação - COM DEFEITO
Estado geral - COM DEFEITO
Iluminação lateral - COM DEFEITO
Farol Dianteiro - MUITO DESGASTADO
Farol Traseiro - FALTANDO
Outros acessórios N/a
Implementos - MUITO DESGASTADO:
Báscula N/a
Baú N/a
Tanque de água N/a
Guindauto – n/a
Tanque hidráulico - MUITO DESGASTADO: apresentando vazamento de óleo
Cilindro Hidráulico - MUITO DESGASTADO: apresentando vazamento de óleo
Sistema Hidráulico - MUITO DESGASTADO: