

FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
082-066-2024	Tubarão	Vitória/ES	Vale	Veículo	Caminhão tanque

Marca:	Modelo:	Ano:
MERCEDES BENZ	ATEGO 1719	2011

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:
17.000,00	47.281,3

	OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
	SIM	SIM	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Carregamento e transporte fica sob responsabilidade do cliente. NECESSITA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Desvios encontrados durante check list final:

- Mola traseira esquerda quebrada;
- Terminais da alavanca de mudança de marchas ausentes;
- Acionamento da embreagem sem assistência pneumática, pedal pesado;
- Pneus dianteiros e traseiros desgastados;
- Suporte do retrovisor lado direito com oxidação;
- Banco do motorista rasgado;
- Portas não trancam na chave;