



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
PIC-457-2023	Mina Pico	ITABIRITO	Vale	Equipamento de apoio	Carregadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
CATERPILLAR	980H-318hp (L)	2002	PF800300

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
30.000	Não visualizado	8000027282

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Equipamento necessita de uma avaliação geral para obter a condição dos principais componentes e peças do equipamento. Porém percebe-se uma necessidade de uma reforma geral, revisão dos itens do trem de força e reposição de peças faltantes. Máquina não operacional. A cabine apresenta degradações de uso e muita sujeira, com itens faltantes. Impossibilidade de realizar testes de funcionamento, necessário uma reforma geral. Impossibilidade de realizar inspeção estrutural e de realizar teste no sistema elétrico. Equipamento não funcionando. Impossibilidade de realizar teste no sistema hidráulico e no sistema de arrefecimento. Equipamento não funcionando. Pneus desgastados e com muito tempo sem utilização.