



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
AGLP-PM3701-2024	Mina de Agua Limpa	Mina de Agua Limpa	VALE	Equipamento	Pa Carregadeira de pneus (mecânica) - Grande Porte

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
CATERPILLAR	992K - 801hp (L)	2009	N/A

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
75 ton	67870	8000028340

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
NÃO	NÃO	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

FALTANDO: AR CONDICIONADO, BANCOS, IGNIÇÃO, INSTRUMENTOS, TANQUE DE COMBUSTIVEL, SISTEMA ELÉTRICO, BATERIAS, FIAÇÃO E CHICOTES, INSTRUMENTOS, MOTORES ELÉTRICOS, MOTOR DE PARTIDA, PAINÉIS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ESTADO GERAL, FAROL DIANTEIRO, FAROLETES TRASEIROS, OUTROS ACESSÓRIOS, BOMBAS, SISTEMA DE ARREFEC., RADIADOR, MANGUEIRAS, TREM DE FORÇA, MOTOR DIESEL, ALTERNADOR PRINCIPAL/CONVERSOR, TRANSMISSÃO, DIFERENCIAIS, ESTADO DA CAÇAMBA. **COM DEFEITO:** CABINE, LIMPADOR DE PARA-BRISA, PAINEL, PORTAS, VEDAÇÃO, VIDROS, ESTRUTURA EXTERNA, ESCADAS, FERRAGENS/PAINÉIS, SISTEMA HIDRÁULICO, CILINDROS, MANGUEIRAS, DRIVERS, COMANDOS FINAIS, ESTADO DOS PNEUS, ESTADO DAS RODAS, ESTADO DO CHASSI. **MUITO DESGASTADO:** GRADES, LATARIA.