



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-028-2024	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Caminhão	Caminhão carroceria

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
M.BENZ	L 1620	2003	9BM6953013B347740

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)
22.000,00	41.911	1000087533

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	SIM	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE MODIFICADA DUPLA 07 LUGARES CSV1543332

Revisão eletromecânica geral, reposição de itens faltantes como chicotes elétricos, itens do painel de instrumentos, mangueiras do sistema hidráulico, bateria etc. Devido o tempo fora de operação e condições de armazenamento será necessário revisão eletromecânica em geral.

SISTEMAS - GRUPOS

Motor: REGULAR
Motor de Combustão REGULAR
Radiador REGULAR
Mangueiras MUITO DESGASTADO
Cabine: REGULAR
Ar condicionado: MUITO DESGASTADO
Banco(s): REGULAR
Painel: MUITO DESGASTADO
Portas: REGULAR
Retrovisores: REGULAR
Vedação: MUITO DESGASTADO
Vidros: REGULAR
Alavanca troca de marchas REGULAR
Luzes indicadoras REGULAR
Chave reserva NA
Tambor de ignição REGULAR
Alavanca de seta/limpador REGULAR
Interruptores de acionamentos REGULAR
Sistema de ventilação REGULAR
Sistema de aquecimento REGULAR
Estrutura: REGULAR