



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-RE6102-2024	Mina Fazendão	Catas Altas/MG (mina Fazendão)	Vale	Equipamento de apoio	Escavadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
Caterpillar	323D	2016	LFL00610

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)
22.900,00	20210	1000578869

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	NÃO	SIM

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: com defeito (faltando itens e componentes), ESTRUTURA ESTERNA: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA ELÉTRICO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA HIDRAULICO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA REFRIGERAÇÃO: com defeito (faltando itens e componentes), TREM DE FORÇA: motor diesel com defeito (necessita de reparo/retifica), ESTADO DO BRAÇO: muito desgastado, ESTADO DA LANÇA: muito desgastado, ESTADO DA CAÇAMBA: muito desgastado, ESTADO DA ESTEIRA: muito desgastado, ESTADO DO CHASSI: muito desgastado