

Lote:	Solicitante:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-RE6101-2024	kenyon souza	Mina Fazendão	Catas Altas/MG (mina Fazendão)	Vale	Equipamento de apoio	Escavadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	Renavam:	Placa:	TAG/CP:
Caterpillar	323D	2016	LFL00284	NA	NA	RE6101

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Valor residual:	Valor de avaliação:	Planta (Centro) - 4 dígitos -	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
22.900,00	18204		R\$ 153.000,00	1079	1000578855	8000028471

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	

Ca

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: com defeito (faltando itens e componentes), ESTRUTURA ESTERNA: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA ELÉTRICO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA HIDRAULICO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA REFRIGERAÇÃO: com defeito (faltando itens e componentes), TREM DE FORÇA: motor diesel com defeito (necessita de reparo/retifica), ESTADO DO BRAÇO: muito desgastado , ESTADO DA LANÇA: muito desgastado, ESTADO DA CAÇAMBA: muito desgastado, ESTADO DA ESTEIRA: muito desgastado, ESTADO DO CHASSI: muito desgastado