



## FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
BRU-MN1311-2025	Mina de Brucutu	Mina de Gongo Soco	Vale	Equipamento	Motoniveladora

Marca:	Modelo:	Ano:	TAG/CP:
Volvo	G940 -275HP Volvo	2008	MN1311

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
15.970	NE	1000711545	8000028859

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	SIM

### Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

**FALTANDO:** IGNIÇÃO, INSTRUMENTOS, BATERIAS, OUTROS ACESSÓRIOS, ESTADO DO RIPPER.

**COM DEFEITO:** CABINE, AR CONDICIONADO, BANCOS, LIMPADOR DE PARÁ-BRISA, PAINEL, PORTAS, VEDAÇÃO, VIDROS, ESTRUTURA EXTERNA, ESCADAS, FERRAGENS/PAINÉIS, GRADES, LATARIA, TANQUE DE COMBUSTIVEL, SISTEMA ELÉTRICO, FIAÇÃO E CHICOTES, INSTRUMENTOS, MOTORES ELÉTRICOS, MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ESTADO GERAL, FAROLETES TRASEIROS, SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBAS, CILINDROS, MANGUEIRAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, RADIADOR, MANGUEIRAS, TREM DE FORÇA, MOTOR DIESEL, EIXOS TANDEM, TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, CONVERSOR, ESTADO DAS LÂMINAS, ESTADO DOS PNEUS.

**MUITO DESGASTADO:** PAINÉIS, FAROL DIANTEIRO, MANGUEIRAS, ESTADO DO CHASSI, ESTADO DO CÍRCULO, ESTADO DAS RODAS.