



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-084-2023	Vale	Equipamento	Carregadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
CATERPILLAR	PC980H	2012	KZL00671

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
31.066,00	37824	8000025951

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; N/A = Não Aplicável)

Cabine:			3		
Ar condicionado:	4	Em condições de utilização			
Banco(s):	4	Em condições de utilização			
Ignição:	3	Necessita Revisão			
Instrumentos:	3	Necessita Revisão			
Limpador da para-brisa:	3	Necessita Revisão			
Painel:	3	Necessita Revisão			
Portas:	4	Em condições de utilização			
Vedação:	4	Em condições de utilização			
Vidros:	2	Necessita Reforma			
Estrutura externa:			4		
Escadas:	4	Em condições de utilização			
Ferragens/painéis:	4	Em condições de utilização			
Grades:	4	Em condições de utilização			
Lataria:	4	Em condições de utilização			
Tanque de combustível:	4	Em condições de utilização			
Sistema elétrico:			3		
Bateria(s):	3	Necessita Revisão			
Fiação e chicotes:	3	Necessita Revisão			
Instrumentos:	3	Necessita Revisão			
Motores elétricos:	4	Em condições de utilização			
Motor de partida:	4	Em condições de utilização			
Painéis:	3	Necessita Revisão			
Sistema de iluminação:			4		
Estado geral:	4	Em condições de utilização			
Farol dianteiro:	4	Em condições de utilização			
Faroletes traseiros:	4	Em condições de utilização			
Outros acessórios:	4	Em condições de utilização			
Sistema hidráulico:			4		
Bombas:	4	Em condições de utilização			
Cilindros:	3	Necessita Revisão			
Mangueiras:	3	Necessita Revisão			
Sistema de refrigeração:			4		
Radiador:	4	Em condições de utilização			
Mangueiras:	3	Necessita Revisão			
Trem de força:			3		
Motor diesel:	4	No. HT:			Em condições de utilização
Conversor:	3	No. HT:			Necessita Revisão
Transmissão:	3	No. HT:			Necessita Revisão
Diferencial:	3	No. HT:			Necessita Revisão
Drivers:	3	No. HT:			Necessita Revisão
Estado dos pneus:			4		Em condições de utilização
Estado das rodas:			4		Em condições de utilização
Estado do chassi:			4		Em condições de utilização
Estado da caçamba:			4	No. HT:	Em condições de utilização