



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

| Lote: | Empresa: | Categoria: | Sub-categoria: |
|-----------------|----------|-------------|----------------|
| MARI-PF003-2023 | Vale | Equipamento | Perfuratriz |

| Marca: | Modelo: | Ano: | Serial / Chassi: |
|-------------|---------|------|------------------|
| Atlas Copco | RCOF9 | 2007 | AV007A1234 |

| Peso estimado em Kg: (digitar somente número) | KMs / Hrs trabalhadas: | Número disponível p/ venda (começado 8000) |
|--|------------------------|---|
| 16.400,00 | 1571 | 8000027439 |

| Há impedimentos para venda? | | | OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES | | | Valor aproximado do sucateamento |
|-----------------------------|-------|-------------------|---|--------------|---------------------|----------------------------------|
| Multas | Taxas | Garantia judicial | Motor: | Transmissão: | Caçamba(pá)/lâmina: | |
| NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |

Ca

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: faltando diversos itens e componentes, ESTRUTURA ESTERNA: com defeito (faltando componentes), SISTEMA ELÉTRICO: com defeito (faltando alguns componentes: baterias, motor partida e painéis), SISTEMA ILUMINAÇÃO: faltando itens e componentes, SISTEMA HIDRAULICO: com defeito (faltando: bomba), SISTEMA REFRIGERAÇÃO: muito desgastado, TREM DE FORÇA: faltando (motor diesel, transmissão, diferenciais, redutor cabeça rotativa, PTO), COMPRESSOR DE AR: faltando, ESTADO DO TANQUE ÁGUA: muito desgastado, ESTADO CHASSI/LANÇA: muito desgastado, ESTADO MATERIAL RODANTE: muito desgastado, ESTADO SISTEMA PERFURAÇÃO: com defeito (falta martelo e acessórios)