



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-043-2024	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Equipamento	Guindaste

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
GROVE	GU75 - 7T	2011	NA

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
12.000,00	2.698	1000126800	8000028647

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

EQUIPAMENTO PODE SOFRER AVARIAS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMATICAS E FURTOS. ACONSELHAMOS A VISITA FISICA ANTES DA COMPRA NO LEILÃO.

Condições operacionais: Não tem.

Necessita de reparo: Sim. Revisão geral. Aquisição e troca de componentes do trem de força, reforma de todos os cilindros hidráulicos, aquisição de bombas e mangueiras dos sistemas hidráulicos, reposição de itens do sistema de arrefecimento. Motor diesel aberto e exposto a intempéries e sem bomba injetora, transmissão etc.

Equipamento não possui chave de ignição.

CABINE: REGULAR

AR-CONDICIONADO: COM DEFEITO. EQUIPAMENTO NÃO FUNCIONA, NÃO SENDO POSSÍVEL TESTAR.

BANCO: COM DEFEITO. NECESSARIO REFORMA

PAINEL: FALTANDO PAINEL DE INSTRUMENTOS COMPLETOS

PORTAS: COM DEFEITO. SUBSTITUIR VEDAÇÕES

VEDAÇÃO: COM DEFEITO.

VIDROS: MUITO DESGASTADO.

TAMBOR DE IGNIÇÃO: FALTANDO.

ESTRUTURA EXTERNA: MUITO DESGASTADO.

FERRAGENS E PAINÉIS: MUITO DESGASTADO.

GRADES: MUITO DESGASTADO.

LATARIA: MUITO DESGASTADO.

SISTEMA ELETRICO: MUITO DESGASTADO

BATERIA: FALTANDO.

FIAÇÃO E CHICOTES: MUITO DESGASTADO.

MOTOR DE PARTIDA: FALTANDO.

PAINÉIS: MUITO DESGASTADO

INSTRUMENTOS: FALTANDO.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: MUITO DESGASTADO

ESTADO GERAL: MUITO DESGASTADO

FARÓIS EM GERAL: MUITO DESGASTADO

SISTEMA HIDRAULICO: MUITO DESGASTADO

BOMBAS: MUITO DESGASTADO

CILINDROS MUITO DESGASTADO

MANGUEIRAS: MUITO DESGASTADO

TREM DE FORÇA: COM DEFEITO

TRANSMISSÃO: COM DEFEITO

MOTOR DIESEL: COM DEFEITO

COMANDO FINAL TE: MUITO DESGASTADO

COMANDO FINAL TD: MUITO DESGASTADO

ESTADO DA LANÇA: COM DEFEITO -FALTANDO SISTEMA DO ENROLADOR DE CABOS E CABO IÇAMENTO

ESTADO DO CHASSI: REGULAR

LOCOMOÇÃO MUITO DESGASTADO.

ESTADO DAS RODAS: MUITO DESGASTADO.

ESTADO DOS PNEUS: MUITO DESGASTADO.