



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-044-2024	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Equipamento	Guindaste

Marca:	Modelo:	Ano:
GROVE	GU75 - 15t	2013

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
15.000,00	2.070	1000167147	8000028648

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	NÃO	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Revisão de lubrificação e eletromecânica em geral, avaliação dos pneus, sistema de partida, possíveis vazamentos de óleo e do sistema de arrefecimento devido ao elevado tempo fora de operação e as condições de armazenamento em pátio descoberto, adquirir / instalar sistema do enrolador de cabos e cabo de içamento.

Necessário revisão para garantir performance

Faltando sistema do enrolador de cabos e cabo de içamento

Necessário reformar o banco do operador

Vedações das portas danificadas

NÃO POSSUI CHAVE

Ar condicionado: MUITO DESGASTADO

Banco(s): MUITO DESGASTADO

Ignição: REGULAR

Instrumentos: REGULAR

Limpador da pára-brisa: MUITO DESGASTADO

Painel: MUITO DESGASTADO

Portas: MUITO DESGASTADO

Vedação: MUITO DESGASTADO

Vidros: MUITO DESGASTADO

. Estrutura externa: REGULAR

Ferragens/painéis: REGULAR

Grades: REGULAR

Latária: REGULAR

. Sistema elétrico: MUITO DESGASTADO

Bateria FALTANDO

Fiação e chicotes MUITO DESGASTADO

Instrumentos MUITO DESGASTADO

Motor de partida MUITO DESGASTADO

Painéis: MUITO DESGASTADO

. Sistema iluminação: REGULAR

Estado geral: REGULAR

Faróis em geral: REGULAR

Lanternas traseiras REGULAR

. Sistema hidráulico: REGULAR

Bombas: REGULAR

Cilindros: REGULAR

Mangueiras: REGULAR

. Sistema de refrigeração: REGULAR

Radiador: REGULAR

Mangueiras: REGULAR

. Trem de força: REGULAR

Transmissão REGULAR

Comando final D.D REGULAR

Comando final D.E REGULAR

Comando final T.D REGULAR

Comando final T.E REGULAR

Motor diesel MUITO DESGASTADO

. Estado da lança: COM DEFEITO

. Estado do chassi: REGULAR

. Estado dos pneus e rodas: MUITO DESGASTADO