



## FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
VIG-PM018-2024	Mina de Viga	Congonhas	Vale	Equipamento de apoio	Carregadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
Caterpillar	966H - 262hp (L)	2013	RYF01612

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
22.000,00	26321	1000872834	8000026999

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	SIM	SIM	

### Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

Banco danificado, limpador de parabrisa danificado, portas não abrem, vedações danificadas e vidros arranhados com pitches. Partes estruturais com avarias e desgastes. Sistema de limuninação danificado, com peças faltantes. Sistema hidráulico danificado, com peças faltantes. Equipamento sem condições de operação. É necessário uma reforma geral, reposição de peças faltantes e revisão geral nos sistemas elétrico, hidráulico, mecânico e cabine. Equipamento não operacional, podendo faltar inúmeras peças e componentes. Recomenda-se realizar visita no equipamento.