



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-7359-2023	Catas Altas/MG (Mina Fazendão)	Vale	Veículo	Caminhão comboio

Marca:	Modelo:	Ano:
Mercedes Benz	Axor2831/48 6x4	2011

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número disponível p/ venda (começado 8000)
9.460,00	11 anos	8000027654

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	

Ca

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

MOTOR: com defeito, CABINE: com defeito (falta: banco(s), vidro(s), luzes indicadoras, chaves, sistema de aquecimento, sem chave e chave reserva), ESTRUTURA: com defeito, SISTEMA DE DIREÇÃO: muito desgastado (falta setor de direção), SISTEMA DE SUSPENSÃO: muito desgastado, SISTEMA FREIOS: com defeito, SISTEMA TREM DE FORÇA: com defeito (falta: caixa de transferência, cardans), SISTEMA ELÉTRICO: faltando, SISTEMA DE LOCOMOÇÃO: com defeito (falta: pneu e estepe), SISTEMA DE SEGURANÇA: faltando, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando itens), IMPLEMENTOS: muito desgastado